

**RESULTATS DU CONTRÔLE SANITAIRE  
DES EAUX DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE**

**LESCOUET-GOUAREC**

Délégation Départementale des Côtes d'Armor  
Département Santé-environnement

Saint Briec, le 4 octobre 2024

**SMKBA - SAINT MAUDEZ**

(0111)

**Type Code Nom**  
Prélèvement 02200235598  
Installation UDI 000839 SDC ST MAUDEZ PAR LE VOVAL  
Point de surveillance P 0000001388T BOURG  
Localisation exacte CIMETIERE

**Prélevé le :** jeudi 05 septembre 2024 à 10h57  
**par :** LABO  
**Type visite :** AUCVM  
**Motif :** ETUDE

Mesures in situ :	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	20,9 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,8 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore combiné	0,06 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore libre	<0,05 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,06 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

ANALYSE PAR : LABOCEA - Site de Ploufragan 2202

(Zoopôle, 7 rue du Sabot BP 54-22440 PLOUFRAGAN Tél : 02 96 01 37 22 Fax 02 96 01 37 50 Responsable : Mme P. RIOU)

Type d'analyse : CVM (Code SISE : 00233214) Dossier : 240904092127011	Résultats	Limites de qualité (1)		Références de qualité (2)	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>COMPOSES ORGANOHALOGENES VOLATILS</b>					
Chlorure de vinyl monomère	0,55 µg/L		0,50		

(1) Les limites de qualité réglementaires sont fixées pour des paramètres dont la présence dans l'eau est susceptible de générer des risques immédiats ou à plus long terme pour la santé du consommateur. Elles concernent aussi bien des paramètres microbiologiques que chimiques.

(2) Les références de qualité sont des valeurs indicatives établies à des fins de suivi des installations de production et de distribution d'eau et d'évaluation du risque pour la santé des personnes.

**CONCLUSION SANITAIRE ( Prélèvement 00235598)**

Eau d'alimentation non-conforme aux limites de qualité et conforme aux références de qualité. La présence de chlorure de vinyl monomère a été détectée lors de ce contrôle à une teneur supérieure à la limite de qualité fixée pour ce paramètre. L'exploitant a été averti de ce résultat par nos services, en vue d'une enquête sur l'origine possible de cette observation. Un nouveau contrôle est en cours afin de confirmer la présence de cet élément.